



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE PARAPENTE

Identificação do cliente

Cliente: JORGE	Telefone: 88 9 9483 3217
Endereço: QUIXADÁ - CE	

Identificação do equipamento

Fabricante: NOVA	Tamanho: 27,4M²	Numero de seri: 28789
Modelo: ARTAX	Faixa de peso: 100-130KG	Data de fabricação: 2004
Categoria: B	Cores: AMARELA / BRNACO / PRETO	

Verificação de tecido

Porosidade em segundos				Resultado de porosidade	
Extradorso	Intradorso			185	Bom
Esquerdo	266	18			
Centro	166	21			
Direito (amarel)	110	529			
Resistência do tecido em gramas				Resultado resistência do tecido	
Extradorso				600	Bom
Equerda	600				
Centro	600				
Direita	600				

Tabelas			
Porosidade	Resistência		
Exce	200		1000
	150	Exelente	900
	100		800
	95	Bom	700
	90		600
	85	Bom	500
	80		400
	75	Ruim	300
	70		200
	65	Inoperante	100
	60		50
	55		1
	50		
	45		
	40		
	35		
	30		
	25		
	20		
	15		
	10		
	5		

Verificação visual do tecido

Local	Em conformidade	Observação
Extradorso	X	
Intradorso	X	
Montagem das linhas	X	
Bordo de ataque	X	
Bordo de fuga	X	
Perfis	X	
Diagonais	X	
Costuras	X	
Observações		

Verificação de linhas

Trimagem	Sim	Não	Observação
Trimagem existente	X		
Linhas	Sim	Não	Observação
Costura com defeito		X	
Marcas aparentes		X	
Capas rompidas	X		UMA LINHA DO FREIO DIREITO COM CAPA ROMPIDA

Teste de rompimento de linhas

Carga de rompimento (KG)	TESTE NÃO REALIZADO
--------------------------	---------------------

Medição dos comprimentos	Sim	Não	Observação		
Elevadores		X			
Medida dos Elevadores (mm)	Esquerdo	Direito	Padrão	Dif.Simet	

Verificação dos tirantes	
Fitas	OK
Roldanas	OK
Costuras	OK
Sistema de Aceleração	OK
Magneto	OK

Condição Geral do equipamento

Estado de novo	
Pouco usado	
Usado	X
Muito usado	
Fora de operação	

Carga de linha	Não realizado
----------------	---------------

Trimagem	Não realizado
----------	---------------

Acesse o QR code para conferir a autenticidade desse laudo ou imprimir uma segunda via

Analisado por: Eurismar Júnior / Data: 18/08/2020